



รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ วันที่ ๑๙ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
DEPARTMENT OF HEALTH SERVICE SUPPORT

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในอาคารทั่วไป

สถานที่/รายการ (เกณฑ์มาตรฐาน)	ปริมาณฝุ่น (< ๐.๐๕ mg/m๓)	CO ₂ (< ๑,๐๐๐ ppm)	อุณหภูมิ (๑๘-๒๗°C)	ความชื้น สัมพัทธ์ (๕๐- ๖๐%RH)	แสงสว่าง (>๓๐๐ lux ในจุดทำงาน ทั่วไป ห้องที่มีเครื่องหมาย * ให้อ่างอิงที่ภาคผนวก)
อาคารวินิจฉัยโรค					
ห้องผู้ป่วยหนักอายุรกรรม ชั้น๔	๐.๐๓๐	๙๕๙	๒๖	๕๕	คอม ๒๘๙ จุดจัดยา ๓๕๖
ห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรม ชั้น๔	๐.๐๔๑	๗๖๗	๒๕.๖	๖๑	คอม ๓๔๔
ห้องผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ชั้น๔	๐.๐๒๒	๘๓๓	๒๖	๕๖	คอม ๕๖๐
ห้องจ่ายยา ชั้น๑	๐.๐๔๔	๑,๐๕๑	๒๕.๙	๕๗	จุดจัดยา ๕๘๖ คอม ๑,๒๐๙
ห้องให้คำแนะนำ ชั้น๑	-	๑,๑๓๙	๒๕.๕	๖๕	คอม ๗๕๑
จุดพักคอย ชั้น๑	๐.๐๖๐	๙๔๐	๒๕.๔	๖๒	-
ห้อง๑๑ ชั้น๑	๐.๐๖๐	๙๕๐	๒๕.๔	๖๒	คอม ๔๗๒ , เพียง๒๘๗
ห้อง๑๒ ชั้น๑	๐.๐๕๘	๙๐๒	๒๕.๕	๖๒	เพียง ๔๕๓ คอม ๔๙๒
ห้อง๑๓ ชั้น๑	๐.๐๕๖		๒๕.๕	๖๒	เพียง ๔๐๒
ห้อง๑๔ ชั้น๑	๐.๐๖๐	๘๗๑	๒๕.๕	๖๗	จุดหัตถการ ๓๒๔
ห้องหัตถการผู้ป่วยนอก ชั้น๑	๐.๑๔๑	๘๒๔	๒๕.๒	๖๐	จุดจัดยา ๔๙๔ เพียง ๗๐๙
ห้องกลุ่มงานยุทธศาสตร์และ แผนงาน ชั้นG	๐.๐๕๘	๖๘๕	๒๔.๕	๖๕	คอม ๔๓๖ ,๔๖๘
สำนักงานผู้บริหาร ชั้น๑a	๐.๐๘๐	๗๗๙	๒๖.๔	๕๙	คอม ๒๙๐ ,๓๘๗ ,๔๔๗ คอมทำงานเลขฯ ๒๖๒
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ชั้น๑a	๐.๑๐๒	๙๘๘	๒๕.๗	๕๖	คอม ๓๔๔ โต๊ะทำงานหัวหน้า ๑๓๐
ห้องคลังยาย่อย ชั้น๑a	๐.๐๗๕	๘๕๔	๒๕.๗	๕๘	คอม ๕๘๖ ,๓๙๖ โต๊ะทำงาน ๔๓๑
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น๑a	๐.๐๙๔	๘๙๗	๒๔.๙	๕๕	คอม ๗๑๘ ,๕๑๔
กลุ่มงานบริหารและพัสดุ ชั้น๑a	๐.๐๙๖	๑,๓๕๐	๒๔.๘	๖๔	คอม ๔๑๑ ,๓๕๘ ,๑๙
ห้องทรัพยากรบุคคล การเงิน การบัญชี ชั้น๑a	๐.๐๙๐	๑,๔๑๘	๒๔.๘	๖๔	คอม ๕๙๕ ,๔๙๘ ,๒๘๗
กลุ่มงานอาชีพเวชกรรม ชั้น๓	๐.๑๓๙	๖๖๖	๒๕.๘	๖๒	คอม ๑๘๒ ,๑๘๐ ,๒๑๗
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ชั้น๔	๐.๐๕๓	๗๗๖	๒๕.๗	๕๖	คอม ๓๐๗ ,๓๘๗
อาคาร ๒					
ห้องเคมีบำบัด ชั้น๑	๐.๐๔๐	๖๑๖	๒๗.๔	๕๓	คอม ๓๙๘
อาคาร ๔					
ห้องทันตกรรม ๕ ชั้น๑	๐.๐๕๘	๗๔๔	๒๗.๘	๕๐	รอบเตียงทันตกรรม ๙๓๑
ห้องทันตกรรม ๖ ชั้น๑	๐.๐๒๒	๗๙๕	๒๕.๙	๕๐	รอบเตียงทันตกรรม ๙๕๔
ห้องทันตกรรม ๗ ชั้น๑	๐.๐๓๗	๘๐๖	๒๕.๗	๕๒	รอบเตียงทันตกรรม ๖๙๖
ห้องทันตกรรม ๗ ชั้น๑	๐.๐๔๕	๗๒๖	๒๖	๕๖	รอบเตียงทันตกรรม ๗๗๘



รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ วันที่ ๑๙ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
DEPARTMENT OF HEALTH SERVICE SUPPORT

สถานที่/รายการ (เกณฑ์มาตรฐาน)	ปริมาณฝุ่น (< 0.05 mg/m ³)	CO ₂ ($< 1,000$ ppm)	อุณหภูมิ (๑๘-๒๗°C)	ความชื้น สัมพัทธ์ (๕๐- ๖๐%RH)	แสงสว่าง (> 300 lux ในจุดทำงาน ทั่วไป ห้องที่มีเครื่องหมาย * ให้อ่างอิงที่ภาคผนวก)
ห้องทันตกรรม ๔ ชั้น๑	๐.๐๖๑	๗๐๑	๒๕.๗	๕๑	รอบเตียงทันตกรรม ๖๙๓
ห้องทันตกรรม ๘ ชั้น๑	๐.๐๕๗	๗๒๗	๒๕.๔	๕๒	รอบเตียงทันตกรรม ๘๘๕
ห้องทันตกรรม ๙ ชั้น๑	๐.๐๕๘	๖๕๗	๒๕.๗	๖๐	รอบเตียงทันตกรรม ๗๘๕
ห้องทันตกรรม ๑๐ ชั้น๑	๐.๐๕๗	๖๙๘	๒๖.๒	๕๘	รอบเตียงทันตกรรม ๙๘๔
ห้องทำงาน ชั้น๑	๐.๐๖๘	๘๑๘	๒๖.๓	๖๒	คอม ๓๓๙ , ๓๐๕ จุดซักประวัติ ๓๒๐
ห้องทำงานพยาบาล ชั้น๒	๐.๐๖๐	๖๖๔	๒๖.๖	๕๒	คอม ๕๑ ๙๕ จุดจัดยา ๙๘๒ คอมทำงานหัวหน้า ๒๗๒
ห้องทำงานพยาบาล ชั้น๓	๐.๐๕๓	๘๖๖	๒๖.๗	๕๕	เคาน์เตอร์ ๒๒๒ โต๊ะทำงาน ๓๐๘
อาคารจ่ายกลาง					
ห้องจัดเตรียมห่ออุปกรณ์	๐.๐๗๒	๗๕๔	๒๖.๕	๕๐	โต๊ะแพ็ค ๒๕๒
อาคารซักฟอก					
ห้องพับผ้า	๐.๐๘๒	๖๑๐	๒๖.๘	๕๗	โต๊ะเย็บผ้า ๒๑๑
ห้องตัดเย็บ	๐.๑๑๙	๕๕๗	๒๘	๗๐	โต๊ะเย็บผ้า ๒๗๐
อาคารอุบัติเหตุ					
ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน	๐.๐๘๘	๖๗๗	๒๕.๒	๕๕	คอม ๒๓๓ , ๔๖๒ จุดจัดยา ๓๗๐
ห้องประชาสัมพันธ์	๐.๑๑๑	๖๗๒	๒๕.๗	๗๗	คอม ๑๙๗
ห้องตรวจสอบสิทธิ์	๐.๑๐๑	๖๖๐	๒๕.๖	๕๘	คอม ๑๙๔
ห้องคลินิกศัลยกรรม	๐.๐๘๘	๖๓๒	๒๕.๗	๕๙	เตียง ๕๓๙ , ๒๐๙ จุดจัดยา ๒๖๑
ห้องการเงิน	๐.๐๙๖	๕๒๖	๒๗.๗	๕๗	คอม ๔๖๗
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน	๐.๐๙๗	๗๐๘	๒๗.๒	๖๖	คอม ๒๐๕ , ๕๙๔ จุดจัดยา ๓๘๗ คอมทำงานหัวหน้า ๔๙๗
อาคาร ๓					
ห้องทำงานพยาบาล ชั้น๕	๐.๑๐๖	๕๙๑	๒๗.๙	๗๒	คอม ๙๑ , ๗๖ จุดจัดยา ๓๓๐
ห้องทำงานพยาบาล ชั้น๔	๐.๑๐๘	๔๙๗	๒๘.๘	๗๐	คอม ๑๐๕ , ๑๑๐ เคาน์เตอร์ ๓๖๔
ห้องทำงานพยาบาล ชั้น๓	๐.๐๘๗	๖๔๓	๒๕.๘	๖๕	เคาน์เตอร์ ๓๙๒ คอม ๑๓๙ จุดจัดยา ๑๒๙
ห้องทำงานพยาบาล ชั้น๒	๐.๐๗๒	๗๔๕	๒๕.๗	๕๒	เคาน์เตอร์ ๒๒๓ คอม ๘๕ จุดจัดยา ๒๔๘



รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ วันที่ ๑๙ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
DEPARTMENT OF HEALTH SERVICE SUPPORT

สถานที่/รายการ (เกณฑ์มาตรฐาน)	ปริมาณฝุ่น (< 0.05 mg/m 3)	CO $_2$ ($< 1,000$ ppm)	อุณหภูมิ (๑๘-๒๗°C)	ความชื้น สัมพัทธ์ (๔๐- ๖๐%RH)	แสงสว่าง (> 300 lux ในจุดทำงาน ทั่วไป ห้องที่มีเครื่องหมาย * ให้อ่างอิงที่ภาคผนวก)
ห้องทำงานพยาบาล ชั้น๑	๐.๐๕๘	๑,๐๘๘	๒๖.๕	๕๙	คอม ๒๗๖ ,๑๔๖ จุดจัดยา ๗๓
อาคาร ๒					
ห้องทำงานห้องคลอด ชั้น๑	๐.๐๙๐	๕๘๐	๒๖.๘	๖๖	คอม ๕๖
ห้องทำงานพยาบาล ชั้น๔	๐.๐๗๕	๗๒๗	๒๖.๙	๖๔	เคาน์เตอร์ ๑๗๒ คอม ๑๒๙ จุดจัดยา ๒๔๑ คอมทำงานหัวหน้า ๑๘๔
ห้องทำงานพยาบาล ชั้น๓	๐.๐๗๙	๗๒๓	๒๖	๕๙	คอม ๓๓๗ เคาน์เตอร์ ๑๓๙ คอมทำงานหัวหน้า ๒๗๕
ห้องทำงานพยาบาล ชั้น๒	๐.๐๕๐	๙๘๑	๒๖.๙	๕๒	เคาน์เตอร์ ๒๗๙ คอม ๒๑๐ จุดจัดยา ๑๐๙ คอมทำงานหัวหน้า ๒๐๖
อาคาร ๑					
ห้องทำงานพยาบาล ชั้น๓	๐.๐๗๑	๖๔๕	๒๘.๒	๕๘	คอม ๒๘๔ ,เตียง ๑๕๗ คอมทำงานหัวหน้า ๓๑๙ โต๊ะทำงานหัวหน้า ๓๘๗
อาคารโภชนาการ					
ห้องทำงานหัวหน้า	๐.๐๗๖	๕๒๓	๒๘.๙	๗๒	คอม ๕๑๗
ห้องประกอบอาหาร	๐.๐๘๐	๕๖๗	๒๙.๑	๗๒	จุดตัดอาหาร ๓๐๘ จุดปรุงอาหาร ๒๓๙ จุดเตรียมอาหารทางสาย ยาง ๔๒๗
อาคารจิตเวช					
คลินิกวัยรุ่น ชั้น๑	๐.๐๙๖	๕๒๗	๒๘.๙	๖๕	คอม ๑๘๒ ,๑๑๕ ,๑๒๘
อาคารเอกซเรย์(อาคารผ่าตัดเก่า)					
ห้องทำงานเอกซเรย์	๐.๐๔๗	๗๔๓	๒๗.๒	๔๙	คอม ๑๓๓ ,๙๖
ห้องเอกซเรย์๒	๐.๐๖๖	๖๕๔	๒๖.๘	๕๙	คอม ๒๘๙
ห้องเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา	๐.๐๕๓	๕๘๖	๒๖.๙	๖๕	คอม ๓๙๓ จุดเจาะเลือด ๕๐๓ หน้าเครื่อง ๔๓๙
ห้องบริจาคเลือด	๐.๐๗๐	๗๕๕	๒๖.๖	๔๓	จุดเจาะเลือด ๕๒๐ ,๔๖๒ ,๔๒๓
ห้องจุลชีววิทยาคลินิก	๐.๐๕๐	๕๗๔	๒๕.๑	๕๐	คอม ๓๓๐ ,โต๊ะทำงาน ๓๔๑
ห้องทำงานหัวหน้าเทคนิคการแพทย์	๐.๐๖๓	๖๒๒	๒๔.๔	๔๙	คอม ๓๓๐