




รูปภาพประกอบการทดสอบ  
ห้องผ่าตัด  
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17

บริษัท **สัญญาวิศวะ** จำกัด

177 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110



# ค่าปริมาณลม ห้องที่ 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

## ปริมาณลม Supply air



# ค่าปริมาณลม ห้องที่ 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

## ปริมาณลม Return air






# ค่าปริมาณลม ห้องที่ 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

## ปริมาณลม Supply air





# ค่าปริมาณลม ห้องที่ 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

## ปริมาณลม Return air




# ค่าปริมาณลม ห้องที่ 3 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

## ปริมาณลม Supply air




# ค่าปริมาณลม ห้องที่ 3 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

## ปริมาณลม Return air




# ค่าปริมาณลม ห้องที่ 4 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

## ปริมาณลม Supply air



# ค่าปริมาณลม ห้องที่ 4 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

## ปริมาณลม Return air



# ค่าปริมาณลม ห้องที่ 5 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

## ปริมาณลม Supply air





# ค่าปริมาณลม ห้องที่ 5 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

## ปริมาณลม Return air





# ค่าปริมาณลม ห้องที่ 6 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

## ปริมาณลม Supply air




# ค่าปริมาณลม ห้องที่ 6 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

## ปริมาณลม Return air



# ค่าปริมาณลม ห้องที่ 7 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

## ปริมาณลม Supply air



# ค่าปริมาณลม ห้องที่ 7 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

## ปริมาณลม Return air



ค่าปริมาณความชื้น ห้องที่ 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17



ค่าปริมาณความชื้น ห้องที่ 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17



ค่าปริมาณความชื้น ห้องที่ 3 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17



ค่าปริมาณความชื้น ห้องที่ 4 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17



ค่าปริมาณความชื้น ห้องที่ 5 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17



ค่าปริมาณความชื้น ห้องที่ 6 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17



# ค่าปริมาณความชื้น ห้องที่ 7 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17




ค่าปริมาณฝุ่น ห้องที่ 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17



ค่าปริมาณฝุ่น ห้องที่ 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17



ค่าปริมาณฝุ่น ห้องที่ 3 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17




ค่าปริมาณฝุ่น ห้องที่ 4 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17



ค่าปริมาณฝุ่น ห้องที่ 5 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17



ค่าปริมาณฝุ่น ห้องที่ 6 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17



# ค่าปริมาณฝุ่น ห้องที่ 7 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17



AK Counter

1/2/2008  
21:29:52

Automated

$\mu\text{m}$	$\Sigma \text{ m}^3$
0.5	32933
1.0	21661
5.0	1449

sankarage

Location01

Time: 00:01:00  
Delay: 00:00:15  
Volume: 28.3 L  
Sample: 1/1  
Recs: 1/10000

Main Setup Data Reports

SANYAWITSAWA CO., LTD

---

093-978-9262