

ระบบป้องกันการเข้าออก และระบบที่วิเวจรปิด





จุดที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดปัจจุบัน และจุดที่รอติดตั้งใหม่

อาคารสงฆ์			
ชั้น 1 (ER)	8		
ชั้น 2 (แผนไทย)	4		
รวม	12		
อาคารซ่อมบำรุง			
ทาง ขยะ อ.4	16	4	
รวม	16	4	
อื่น ๆ			
อาคารสัมชั้น1(จิตเวช)	14	0	ติดตั้งใหม่2568
อาคาร X-ray	4	3	ย้ายจุดกล้อง
อาคารกายภาพ	4	4	ตัดสายสร้างอาคาร
อาคารโภชนา	2	2	รอติดตั้งใหม่
ไต่เทียม 2	2	2	
ทางเข้า-ออกรพ.	8		ติดตั้งใหม่2568
บิโอมยาม 2	8	8	ย้าย
บิโอมยาม 3	8	8	ตัดสายสร้างมณฑป
ส่วนราชการชั้น3 IT	4		ติดตั้งใหม่2568
อาคารเภสัช	4	4	ให้ตักส่งซ่อม
คลังยา	2	2	ให้ตักส่งซ่อม
บ้านพัก	16	16	รอติดตั้งใหม่
รวม	76	49	
รวมทั้งหมด	245	73	
จุดเสี่ยง			
ทางเชื่อมชั้น1-2			รอติดตั้งใหม่ 12
เขตบ้านพัก			รอติดตั้งใหม่ 16
OPDชั้น1			ติดตั้งเพิ่ม4
OPDชั้น2			ติดตั้งเพิ่ม4
บริเวณจอดรถหน้าร้านค้า			ต้องการติดตั้งใหม่4
อาคาร4ชั้น4			หน้าลิฟต์ตัว
อาคาร4ชั้น5			หน้าลิฟต์ตัว
อาคาร2ชั้น1หน้าห้องคลอด			ไม่เคยมีติดตั้ง
อาคาร2ชั้น2แม่และเด็ก			มุมอับมีเยอะ

กล้องวงจรปิด โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17			
อาคาร	ใช้ได้	เสีย	หมายเหตุ
อาคาร 1			
ชั้น 1 (ICU S)	4	4	รอติดตั้งใหม่
ชั้น 2 (ศญ.)	4	4	รอติดตั้งใหม่
ชั้น 3 (ไต่เทียม)	4	4	เครื่องบันทึก+จอเสีย
ชั้น 4 (ศช.)	4	4	รอติดตั้งใหม่
รวม	16	16	
อาคาร 2			
ชั้น 1 (ห้องคลอด)	0	0	รอติดตั้งใหม่
ชั้น 2 (PP)	8	1	ต้องการติดตั้งเพิ่ม4
ชั้น 3 (ศญ.)	11		ติดตั้งใหม่2568
ชั้น 4 (กุมาร)	3	1	ต้องการติดตั้งเพิ่ม8
รวม	22	2	
อาคาร 3			
ชั้น 1 (อช.)	11		ติดตั้งใหม่2568
ชั้น 2 (อญ.)	11		ติดตั้งใหม่2568
ชั้น 3 (ว่าง)	11		ติดตั้งใหม่2568
ชั้น 4 (พล.)	4		
ชั้น 5 (พจ.)	4		
รวม	41		
อาคาร 4			
ชั้น 1 (ทต.)	6	2	
ชั้น 2 (Strok)	14		
ชั้น 3 (นรีเวช)	11		
ชั้น 4 (พักแพทย์)	0	0	ขอเพิ่ม 2 หน้าลิฟท์
ชั้น 5 (พักแพทย์)	0	0	ขอเพิ่ม 2 หน้าลิฟท์
รวม	31	2	
อาคารวินิจฉัย			
ชั้น G	5		ต้องการติดตั้งเพิ่ม2
ชั้น 1 (OPD)	8		ต้องการติดตั้งเพิ่ม4
ชั้น 1A (ศูนย์ IT)	4		ติดตั้งใหม่2568
ชั้น 1A (บริเวณรอบ)	5		
ชั้น 2 (OPD)	5		ต้องการติดตั้งเพิ่ม4
ชั้น 3 (ผ่าตัด)	4		
ชั้น 4 (ICU)	4		
รวม	31		

